

**WESSLING România SRL**

Laborator Protecția Mediului  
RO 540326 Târgu Mureș, Str. Pavel Chinezu 10  
Tel.: +40 265 212 953 / 211 540  
Fax: +40 265 206 419  
office@wessling.ro, www.wessling.ro



**WESSLING**

F-PG-21-01, ver.7

## **RAPORT DE ÎNCERCARE**

**1704924/1/05.09.2017**

**Beneficiar:** IRIDEX IMPORT EXPORT SRL București  
**Contract:** WR 3030/24.08.2017

Începutul încercărilor: 26.08.2017  
Sfârșitul încercărilor: 30.08.2017

Director  
Ing. Ioan Hașegan



**Declarație:** rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la proba care a fost analizată.  
Raportul de încercare este valabil în original numai cu timbru sec.

Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

**Avertisment:** beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile prestate.

Proiect: 2017/M/01433

Raport de încercări nr.: 1704924/1

Pagina 1 din 5

**Recoltare**

**Recoltator:** WESSLING ROMÂNIA SRL Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mureș - ing. Pop Ioan și ing. Filip Sergiu – asistați de reprezentantul societății dl Sorin Matei

**Beneficiar:** IRIDEX IMPORT EXPORT SRL București, str. Șos. București-Ploiești, nr. 17

**Locul recoltării:** Drumul Poiana Trestiei, nr. 17-27, Sector 1, București

**Condiții de operare ale procesului:** în timpul determinărilor activitatea în cadrul societății s-a desfășurat în condiții normale

**Tip probă:** imisii

| Cod probă | Punct de recoltare                                      | Data și ora prelevării                       | Scopul determinărilor | Condiții atmosferice  |
|-----------|---|--|-----------------------|---|
| 06055     | Punct A latura sudică a depozitului, pe drumul de acces | 26.08.2017<br>21:46 - 22:16                  | la cererea clientului | cer senin, temperatura 23°C, presiune atmosferică 1018 hPa, umiditate 49%, viteza vântului 0,1 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06056     | Punct A latura sudică a depozitului, pe drumul de acces | 26.08.2017<br>22:17 - 22:47                  | la cererea clientului | cer senin, temperatura 23°C, presiune atmosferică 1018 hPa, umiditate 49%, viteza vântului 0,1 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06057     | Punct A latura sudică a depozitului, pe drumul de acces | 26.08.2017<br>22:48 - 23:24                  | la cererea clientului | cer senin, temperatura 23°C, presiune atmosferică 1018 hPa, umiditate 49%, viteza vântului 0,1 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06058     | Punct A latura sudică a depozitului, pe drumul de acces | 26.08.2017<br>23:25 -<br>27.08.2017<br>04:25 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 23°C, presiune atmosferică 1018 hPa, umiditate 49%, viteza vântului 0,1 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06060     | Punct A latura sudică a depozitului, pe drumul de acces | 26.08.2017<br>23:18 - 23:48                  | la cererea clientului | cer senin, temperatura 23°C, presiune atmosferică 1018 hPa, umiditate 49%, viteza vântului 0,1 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06061     | Punct A latura sudică a depozitului, pe drumul de acces | 26.08.2017<br>23:49 - 00:18                  | la cererea clientului | cer senin, temperatura 23°C, presiune atmosferică 1018 hPa, umiditate 49%, viteza vântului 0,1 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06062     | Punct A latura sudică a depozitului, pe drumul de acces | 27.08.2017<br>00:19 - 00:49                  | la cererea clientului | cer senin, temperatura 23°C, presiune atmosferică 1018 hPa, umiditate 49%, viteza vântului 0,1 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06063     | Punct A latura sudică a depozitului, pe drumul de acces | 27.08.2017<br>00:50 - 01:19                  | la cererea clientului | cer senin, temperatura 23°C, presiune atmosferică 1018 hPa, umiditate 49%, viteza vântului 0,1 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06064     | Punct A latura sudică a depozitului, pe drumul de acces | 27.08.2017<br>01:20 - 01:49                  | la cererea clientului | cer senin, temperatura 23°C, presiune atmosferică 1018 hPa, umiditate 49%, viteza vântului 0,1 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06065     | Punct A latura sudică a depozitului, pe drumul de acces | 27.08.2017<br>01:50 - 02:20                  | la cererea clientului | cer senin, temperatura 23°C, presiune atmosferică 1018 hPa, umiditate 49%, viteza vântului 0,1 m/s, direcția vântului de la S către N |

**WESSLING România SRL**

Laborator Protecția Mediului  
 RO 540326 Târgu Mureș, Str. Pavel Chinezu 10  
 Tel.: +40 265 212 953 / 211 540  
 Fax: +40 265 206 419  
 office@wessling.ro, www.wessling.ro



F-PG-21-01, ver.7

| Cod probă | Punct de recoltare   | Data și ora prelevării      | Scopul determinărilor | Condiții atmosferice  |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|---|
| 06066     | Punct A latura sudică a depozitului, pe drumul de acces                                | 27.08.2017<br>02:21 - 02:50 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 23°C, presiune atmosferică 1018 hPa, umiditate 49%, viteza vântului 0,1 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06067     | Punct A latura sudică a depozitului, pe drumul de acces                                | 27.08.2017<br>02:51 - 03:21 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 23°C, presiune atmosferică 1018 hPa, umiditate 49%, viteza vântului 0,1 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06068     | Punct A latura sudică a depozitului, pe drumul de acces                                | 27.08.2017<br>03:22 - 03:52 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 23°C, presiune atmosferică 1018 hPa, umiditate 49%, viteza vântului 0,1 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06069     | Punct A latura sudică a depozitului, pe drumul de acces                                | 27.08.2017<br>03:52 - 04:22 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 23°C, presiune atmosferică 1018 hPa, umiditate 49%, viteza vântului 0,1 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06070     | Punct A latura sudică a depozitului, pe drumul de acces                                | 27.08.2017<br>04:22 - 04:52 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 23°C, presiune atmosferică 1018 hPa, umiditate 49%, viteza vântului 0,1 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06071     | Punct B zona nordică a depozitului în vecinătatea instalației de ardere gaz de depozit | 26.08.2017<br>21:53 - 22:23 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 17°C, presiune atmosferică 1016 hPa, umiditate 77%, viteza vântului 0,2 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06072     | Punct B zona nordică a depozitului în vecinătatea instalației de ardere gaz de depozit | 26.08.2017<br>22:24 - 22:54 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 17°C, presiune atmosferică 1016 hPa, umiditate 77%, viteza vântului 0,2 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06073     | Punct B zona nordică a depozitului în vecinătatea instalației de ardere gaz de depozit | 26.08.2017<br>22:55 - 23:25 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 17°C, presiune atmosferică 1016 hPa, umiditate 77%, viteza vântului 0,2 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06074     | Punct B zona nordică a depozitului în vecinătatea instalației de ardere gaz de depozit | 26.08.2017<br>23:30 - 00:00 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 17°C, presiune atmosferică 1016 hPa, umiditate 77%, viteza vântului 0,2 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06075     | Punct B zona nordică a depozitului în vecinătatea instalației de ardere gaz de depozit | 26.08.2017<br>00:00 - 00:30 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 17°C, presiune atmosferică 1016 hPa, umiditate 77%, viteza vântului 0,2 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06076     | Punct B zona nordică a depozitului în vecinătatea instalației de ardere gaz de depozit | 27.08.2017<br>00:31 - 01:01 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 17°C, presiune atmosferică 1016 hPa, umiditate 77%, viteza vântului 0,2 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06077     | Punct B zona nordică a depozitului în vecinătatea instalației de ardere gaz de depozit | 27.08.2017<br>01:01 - 01:31 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 17°C, presiune atmosferică 1016 hPa, umiditate 77%, viteza vântului 0,2 m/s, direcția vântului de la S către N |

| Cod probă | Punct de recoltare   | Data și ora prelevării      | Scopul determinărilor | Condiții atmosferice  |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|---|
| 06078     | Punct B zona nordică a depozitului în vecinătatea instalației de ardere gaz de depozit | 27.08.2017<br>01:31 - 02:02 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 17°C, presiune atmosferică 1016 hPa, umiditate 77%, viteza vântului 0,2 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06079     | Punct B zona nordică a depozitului în vecinătatea instalației de ardere gaz de depozit | 27.08.2017<br>02:02 - 02:32 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 17°C, presiune atmosferică 1016 hPa, umiditate 77%, viteza vântului 0,2 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06080     | Punct B zona nordică a depozitului în vecinătatea instalației de ardere gaz de depozit | 27.08.2017<br>02:32 - 03:02 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 17°C, presiune atmosferică 1016 hPa, umiditate 77%, viteza vântului 0,2 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06081     | Punct B zona nordică a depozitului în vecinătatea instalației de ardere gaz de depozit | 27.08.2017<br>03:02 - 03:32 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 17°C, presiune atmosferică 1016 hPa, umiditate 77%, viteza vântului 0,2 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06082     | Punct B zona nordică a depozitului în vecinătatea instalației de ardere gaz de depozit | 27.08.2017<br>03:32 - 04:02 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 17°C, presiune atmosferică 1016 hPa, umiditate 77%, viteza vântului 0,2 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06083     | Punct B zona nordică a depozitului în vecinătatea instalației de ardere gaz de depozit | 27.08.2017<br>04:03 - 04:33 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 17°C, presiune atmosferică 1016 hPa, umiditate 77%, viteza vântului 0,2 m/s, direcția vântului de la S către N |
| 06084     | Punct B zona nordică a depozitului în vecinătatea instalației de ardere gaz de depozit | 27.08.2017<br>04:33 - 05:03 | la cererea clientului | cer senin, temperatura 17°C, presiune atmosferică 1016 hPa, umiditate 77%, viteza vântului 0,2 m/s, direcția vântului de la S către N |

### Hidrogen sulfurat - imisii de scurtă durată Imisii

(1) STAS 10814-76

| Cod probă | Determinare                      | U.M.               | Rezultate |
|-----------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 06055     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0096   |
| 06056     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0096   |
| 06057     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0096   |
| 06060     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0096   |
| 06061     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0096   |
| 06062     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0096   |
| 06063     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0096   |
| 06064     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0096   |
| 06065     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,0108    |
| 06066     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0096   |
| 06067     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0096   |
| 06068     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0096   |
| 06069     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0096   |
| 06070     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,0144    |
| 06071     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,0530    |

| Cod probă | Determinare                      | U.M.               | Rezultate |
|-----------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 06072     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,0106    |
| 06073     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0094   |
| 06074     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0094   |
| 06075     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0094   |
| 06076     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0094   |
| 06077     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0094   |
| 06078     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0094   |
| 06079     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0094   |
| 06080     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0094   |
| 06081     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0094   |
| 06082     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,0177    |
| 06083     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,0300    |
| 06084     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | <0,0094   |

**Aparatura folosită:**

Pompă Gilian GilAir5; UV-VIS GBC Cintra 6

**Hidrogen sulfurat - imisii de lungă durată**  
Imisii

(1) STAS 10814-76

| Cod probă | Determinare                      | U.M.               | Rezultate |
|-----------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 06058     | Hidrogen sulfurat <sup>(1)</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,0011    |

**Aparatura folosită:**

Pompă Gilian GilAir5; UV-VIS GBC Cintra 6

Târgu Mureș, 05 septembrie 2017

Șef Laborator  
chim. Bódi EnikóDirector Calitate  
chim. Baranyai Ildikó

